INDICADORES DE TIEMPO PARA TEMPERATURA PLUS

CONTROLA TU TIEMPO: ACTIVA Y OBSERVA EL PASO DEL TIEMPO CON TIMESTRIP®

Cada indicador Timestrip®PLUS es una pequeña etiqueta autoadhesiva que se puede adherir a un producto, paquete o
tarjeta de transporte*. Controla la temperatura e indica cuando se ha superado un umbral máximo. Es irreversible y también
registra la duración total de una o más infracciones.

COMO UTILIZAR
Para activar Timestrip®PLUS, la temperatura ambiente debe estar por encima de la temperatura umbral indicada para que el líquido teñido de azul pueda salir del botón.

Presione completamente el botón y verifique que la primera ventana se vuelva azul y aparezca la palabra "Encendido". De lo contrario, vuelva a apretar inmediatamente el botón por completo. Dentro de 2 a 3 minutos después de la activación, coloque el indicador por debajo de su temperatura de PARADA durante un mínimo de 1 hora para que el líquido se congele y el indicador esté completamente acondicionado y listo para usar. Si la tarjeta de transporte o el producto a monitorear ya está en la temperatura de PARADA o por debajo de ella, entonces el indicador se puede pegar directamente a ella quitando el revestimiento adhesivo en la parte posterior.

FUNCIÓN DEACTIVACIÓN
La función de botón de pulsación permite una activación sencilla

TRAZABLE
Número de serie único en cada indicador

VIOLACIÓN INEQUÍVOCA DE LA TEMPERATURA
El tiempo transcurrido desde la brecha se indica en azul en la segunda ventana

-20°C/-4°F: TP170

-14°C / 6°F: TP058

0°C / 32°F: TP077

ACTIVACIÓN

Botón en la parte delantera

TIEMPO DE INFRACCIÓN

8 Horas	24 Horas	12 Horas

TALLA

19 mm x 40 mm

USANDO EN

Envíos congelados

ESPECIFICACIONES DE RENDIMIENTO

Precisión de temperatura: ± 1°C/2°F
Precisión de tiempo: ± 15 % en el tiempo en condiciones isotérmicas
Display: Continuo, irreversible
Uso: El uso del producto en cualquier línea de ensamblaje o producción debe acordarse previamente, ya que puede alterar las especificaciones de desempeño.

ESPECIFICACIONES DE RENDIMIENTO

Posición del botón: Botón en la parte superior (BOT)
Color del frente en progreso: Azul
Adhesivo: #2641 o #14009//Time3

CONSTRUCCIÓN DEL PRODUCTO

El indicador está construido con un conjunto polimérico multicapa y laminado de aluminio y plástico. Encapsula productos químicos líquidos coloreados.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Almacenar en el interior, a temperatura ambiente hasta 30°C.

DURACIÓN

2 años: en cada paquete se indica una fecha de caducidad.

INSTRUCCIONES

1 Activación: Esto es posible solo cuando la temperatura del Timestrip® PLUS es 20° C/4° F o más. Apriete completamente el botón entre el pulgar y el dedo. Aparecerá una línea azul y ON. En 5 minutos, coloque el Timestrip® PLUS por debajo de 25 °C /13 °F durante un mínimo de 1 hora. Esto armará el indicador para que pueda comenzar a monitorear la temperatura. Si el artículo o la tarjeta de transporte ya está por debajo de 25 °C/13 °F, el indicador se puede pegar directamente después de la activación. En el improbable caso de que un indicador se muestre en azul antes de activarlo, no es necesario ponerse en contacto con el servicio de atención al cliente. Simplemente deséchelo y tome uno nuevo. Siempre se proporcionan 1 o 2 productos por 100 unidades de forma gratuita.

2 Monitoreo: Una vez que el Timestrip PLUS esté armado, mientras las temperaturas se mantengan por debajo de 20°C/4°F, el tinte azul no progresará a la ventana blanca. No se ha producido ningún incumplimiento.

3 Incumplido: Cada vez que la temperatura supera los 20°C/4°F, el tinte azul se moverá a través de la ventana blanca y registrará el tiempo acumulado transcurrido en el incumplimiento. El progreso del tinte azul es irreversible pero se detendrá cada vez que la temperatura baje a 25°C/13°F o menos.

1 Activación: Esto solo es posible cuando la temperatura del Timestrip PLUS es de -13 °C/9 °F o más. Apriete completamente el botón entre el pulgar y la nger. Aparecerá una línea azul y ON. En 5 minutos, coloque el Timestrip® PLUS por debajo de -20°C/4°F durante un mínimo de 1 hora. Esto activará el indicador para que pueda comenzar a monitorear la temperatura. Si el artículo o la tarjeta de transporte ya está por debajo de -20 °C/4 °F , el indicador puede pegarse directamente a él después de la activación. En el improbable caso de que un indicador se muestre azul antes de activarlo, no hay necesidad de ponerse en contacto con el servicio al cliente. Simplemente deseche y tome uno nuevo. 1 o 2 productos por cada 100 puntos siempre se proporcionan de forma gratuita.

2 Monitoreo: Con el Timestrip PLUS está armado, mientras las temperaturas se mantengan por debajo de -14°C/7°F el tinte azul no progresará a la ventana blanca. No se ha producido ninguna violación.

3 Incumplido: En el momento en que la temperatura se rompe -14 °C/7 °F, el tinte azul se moverá a través de la ventana blanca y registrará el tiempo acumulado empleado en la ruptura. El progreso del tinte azul es irreversible, pero se detendrá cada vez que la temperatura descienda a -20°C/4°F o menos.

1 Activación: Timestrip® PLUS es de 0°C/32°F o más. Apriete completamente el botón entre el pulgar y el dedo. Aparecerá una línea azul y ON. En 5 minutos, coloque el Timestrip® PLUS debajo - 3°C/26°F durante un mínimo de 1 hora. Esto armará el indicador para que pueda comenzar a monitorear la temperatura. Si el artículo o la tarjeta de transporte ya está por debajo de -3°C/26°F, el indicador se puede pegar directamente después de la activación. En el improbable caso de que un indicador se muestre en azul antes de activarlo, no es necesario ponerse en contacto con el servicio de atención al cliente. Simplemente deséchelo y tome uno nuevo. Siempre se proporcionan 1 o 2 productos por 100 unidades de forma gratuita.

2 Monitoreo: Una vez que Timestrip PLUS esté armado, mientras las temperaturas se mantengan por debajo de 0°C/32 F, el tinte azul no avanzará a la ventana blanca. No se ha producido ningún incumplimiento.

3 Incumplido: Cada vez que la temperatura supere los 0 C/32 F, el tinte azul se moverá a través de la ventana blanca y registrará el tiempo acumulado transcurrido por encima de los 0°C/32° F. El progreso del tinte azul es irreversible pero se detendrá cada vez que la temperatura baje a -3°C/26°F o menos.

8°C / 46°F: TP065

8°C / 46°F: TP175



10 °C / 50 °F: TP153



TIEMPO DE INFRACCIÓN

8 Horas	48 Horas	8 Horas

TALLA

Envíos congelados

TIEMPO DE INFRACCIÓN

Posición del botón: Botón en la parte superior (BOT)
Color del frente en progreso: Azul
Adhesivo: #2641 o #14009//Time3

CONSTRUCCIÓN DEL PRODUCTO

El indicador está construido con un conjunto polimérico multicapa y laminado de aluminio y plástico. Encapsula productos químicos líquidos coloreados.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Almacenar en el interior, a temperatura ambiente hasta 30°C.

DURACIÓN

2 años: en cada paquete se indica una fecha de caducidad.

INSTRUCCIONES

1 Activación: Esto es posible solo cuando la temperatura del Timestrip PLUS es de 8°C/46°F o más. Apriete completamente el botón entre el pulgar y el dedo. Aparecerá una línea azul y ON. En 5 minutos, coloque el Timestrip® PLUS por debajo de 6°C/43°F durante un mínimo de 1 hora. Esto armará el indicador para que pueda comenzar a monitorear la temperatura. Si el artículo o la tarjeta de transporte ya está por debajo de 6°C/43°F, elindicador se puede pegar directamente después de la activación. En el improbable caso de que un indicador se muestre en azul antes de activarlo, no es necesario ponerse en contacto con el servicio de atención al cliente. Simplemente deséchelo y tome uno nuevo. Siempre se proporcionan 1 o 2 productos por 100 unidades

2 Monitoreo: Una vez que el Timestrip® PLUS esté armado, mientras las temperaturas se mantengan por debajo de 8°C/46°F, el tinte azul no progresará a la ventana blanca. No se ha producido ningún incumplimiento.

3 Incumplido: Cada vez que la temperatura supera los 8°C/46°F, el tinte azul se moverá a través de la ventana blanca y registrará el tiempo acumulado transcurrido en el incumplimiento. El progreso del tinte azul es irreversible pero se detendrá cada vez que la temperatura baje a 6°C/43°F o menos.

1 Activación: Esto es posible solo cuando la temperatura del Timestrip PLUS es de 8°C/46°F o más. Apriete completamente el botón en la parte posterior entre el pulgar y el dedo. Aparecerá una línea azul y ON. En 5 minutos, coloque el Timestrip® PLUS por debajo de 6 °C/43 °F durante un mínimo de 1 hora. Esto armará el indicador para que pueda comenzar a monitorear la temperatura. Si el artículo o la tarjeta de transporte ya está por debajo de 6°C/43°F, el indicador se puede pegar directamente después de la activación. En el improbable caso de que un indicador se muestre en azul antes de activarlo, no es necesario ponerse en contacto con el servicio de atención al cliente. Simplemente deséchelo y tome uno nuevo. Siempre se proporcionan 1 o 2 productos por unidad de 50 de forma gratuita.

2 Monitoreo: Una vez que el Timestrip PLUS esté armado, mientras las temperaturas se mantengan por debajo de 8°C/46°F, el tinte azul no progresará a la ventana blanca. No se ha producido
ningún incumplimiento.

3 Incumplido: Cada vez que la temperatura supera los 8°C/46°F, el tinte azul se moverá a través de la ventana blanca y registrará el tiempo acumulado transcurrido en el incumplimiento. El progreso del tinte azul es irreversible pero se detendrá cada vez que la temperatura baje a 6°C/43°F o menos.

1 Activación:Esto sólo es posible cuando la temperatura del Timestrip PLUS es de 10°C/50°F o más. Apriete completamente el botón entre el pulgar y el dedo. Aparecerá una línea azul y ON. En 5 minutos, coloque el Timestrip® PLUS por debajo de 8°C/46 °F durante un mínimo de 1 hora. Esto armará el indicador para que pueda comenzar a monitorear la temperatura. Si el artículo o la tarjeta de transporte ya está por debajo de 8°C/46°F, el indicador se puede pegar directamente después de la activación. En el improbable caso de que un indicador se muestre en azul antes de activarlo, no es necesario ponerse en contacto con el servicio de atención al cliente. Simplemente deséchelo y tome uno nuevo. Siempre se proporcionan 1 o 2 productos por 100 unidades de forma gratuita.

2 Monitoreo: Una vez que Timestrip PLUS esté armado, mientras las temperaturas se mantengan por debajo de 10°C/50°F, el tinte azul no avanzará a la ventana blanca. No se ha producido ningún incumplimiento.

3 Incumplido: Cada vez que la temperatura supere los 10°C/50°F, el tinte azul se moverá a través de la ventana blanca y registrará el tiempo acumulado transcurrido por encima de los 10°C/50°F. El progreso del tinte azul es irreversible pero se detendrá cada vez que la temperatura baje a 8°C/46 F o menos.

10 °C / 50 °F: TP176



10 °C / 50 °F: TP359

25°C / 77°F: TP217

TIEMPO DE INFRACCIÓN

8 Horas	48 Horas	8 Horas

TALLA

19 mm x 40 mm

USANDO EN

Cadena de frío farmacéutica	Habitación controlada	Nevera

ESPECIFICACIONES DE RENDIMIENTO

Precisión de temperatura: ± 1°C/2°F
Precisión de tiempo: ± 15 % en el tiempo en condiciones isotérmicas
Display: Continuo, irreversible
Uso: El uso del producto en cualquier línea de ensamblaje o producción debe acordarse previamente, ya que puede alterar las especificaciones de desempeño.

ESPECIFICACIONES DE RENDIMIENTO

Posición del botón: Botón en la parte superior (BOT)
Color del frente en progreso: Azul
Adhesivo: #2641 o #14009//Time3

CONSTRUCCIÓN DEL PRODUCTO

El indicador está construido con un conjunto polimérico multicapa y laminado de aluminio y plástico. Encapsula productos químicos líquidos coloreados.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Almacenar en el interior, a temperatura ambiente hasta 30°C.

DURACIÓN

2 años: en cada paquete se indica una fecha de caducidad.

INSTRUCCIONES

1 Activación: Esto es posible solo cuando la temperatura del Timestrip PLUS es de 8°C/46°F o más. Apriete completamente el botón entre el pulgar y el dedo. Aparecerá una línea azul y ON. En 5 minutos, coloque el Timestrip® PLUS por debajo de 6°C/43 °F durante un mínimo de 1 hora. Esto armará el indicador para que pueda comenzar a monitorear la temperatura. Si el artículo o la tarjeta de transporte ya está por debajo de 6°C/43°F, el indicador se puede pegar directamente después de la activación. En el improbable caso de que un indicador se muestre en azul antes de activarlo, no es necesario ponerse en contacto con el servicio de atención al cliente. Simplemente deséchelo y tome uno nuevo. Siempre se proporcionan 1 o 2 productos por 100 unidades de forma gratuita.

2 Monitoreo: Una vez que el Timestrip® PLUS esté armado, mientras las temperaturas se mantengan por debajo de 8°C/46°F, el tinte azul no progresará a la ventana blanca. No se ha producido ningún incumplimiento.

3 Incumplido: Cada vez que la temperatura supera los 8°C/46°F, el tinte azul se moverá a través de la ventana blanca y registrará el tiempo acumulado transcurrido en el incumplimiento. El progreso del tinte azul es irreversible pero se detendrá cada vez que la temperatura baje a 6°C/43°F o menos.

1 Activación: Esto es posible solo cuando la temperatura del Timestrip PLUS es de 8°C/46°F o más. Apriete completamente el botón en la parte posterior entre el pulgar y el dedo. Aparecerá una línea azul y ON. En 5 minutos, coloque el Timestrip® PLUS por debajo de 6 °C/43 °F durante un mínimo de 1 hora. Esto armará el indicador para que pueda comenzar a monitorear la temperatura. Si el artículo o la tarjeta de transporte ya está por debajo de 6°C/43°F, el indicador se puede pegar directamente después de la activación. En el improbable caso de que un indicador se muestre en azul antes de activarlo, no es necesario ponerse en contacto con el servicio de atención al cliente. Simplemente deséchelo y tome uno nuevo. Siempre se proporcionan 1 o 2 productos por unidad de 50 de forma gratuita.

2 Monitoreo: Una vez que el Timestrip PLUS esté armado, mientras las temperaturas se mantengan por debajo de 8°C/46°F, el tinte azul no progresará a la ventana blanca. No se ha producido ningún incumplimiento.

3 Incumplido: Cada vez que la temperatura supera los 8°C/46°F, el tinte azul se moverá a través de la ventana blanca y registrará el tiempo acumulado transcurrido en el incumplimiento. El progreso del tinte azul es irreversible pero se detendrá cada vez que la temperatura baje a 6°C/43°F o menos.

1 Activación: Esto sólo es posible cuando la temperatura del Timestrip PLUS es de 10°C/50°F o más. Apriete completamente el botón entre el pulgar y el dedo. Aparecerá una línea azul y ON. En 5 minutos, coloque el Timestrip® PLUS por debajo de 8°C/46 °F durante un mínimo de 1 hora. Esto armará el indicador para que pueda comenzar a monitorear la temperatura. Si el artículo o la tarjeta de transporte ya está por debajo de 8°C/46°F, el indicador se puede pegar directamente después de la activación. En el improbable caso de que un indicador se muestre en azul antes de activarlo, no es necesario ponerse en contacto con el servicio de atención al cliente. Simplemente deséchelo y tome uno nuevo. Siempre se proporcionan 1 o 2 productos por 100 unidades de forma gratuita.

2 Monitoreo: Una vez que Timestrip PLUS esté armado, mientras las temperaturas se mantengan por debajo de 10°C/50°F, el tinte azul no avanzará a la ventana blanca. No se ha producido ningún incumplimiento.

3 Incumplido: Cada vez que la temperatura supere los 10 °C/50 °F, el tinte azul se moverá a través de la ventana blanca y registrará el tiempo acumulado transcurrido por encima de los 10°C/50°F. El progreso del tinte azul es irreversible pero se detendrá cada vez que la temperatura baje a 8°C/46 F o menos.

30°C / 86°F: TP136



38°C / 100°F: TP171



TIEMPO DE INFRACCIÓN

12 Horas	12 Horas

TALLA

19 mm x 40 mm

USANDO EN

Habitación controlada	Habitación extrema

ESPECIFICACIONES DE RENDIMIENTO

Precisión de temperatura: ± 1°C/2°F
Precisión de tiempo: ± 15 % en el tiempo en condiciones isotérmicas
Display: Continuo, irreversible
Uso: El uso del producto en cualquier línea de ensamblaje o producción debe acordarse previamente, ya que puede alterar las especificaciones de desempeño.

ESPECIFICACIONES DE RENDIMIENTO

Posición del botón: Botón en la parte superior (BOT)
Color del frente en progreso: Azul
Adhesivo: #2641, #14009//Time3

CONSTRUCCIÓN DEL PRODUCTO

El indicador está construido con un conjunto polimérico multicapa y laminado de aluminio y plástico. Encapsula productos químicos líquidos coloreados.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Almacenar en el interior, a temperatura ambiente hasta 30°C.

DURACIÓN

2 años: en cada paquete se indica una fecha de caducidad.

INSTRUCCIONES

1 Activación: Esto es posible solo cuando la temperatura del Timestrip PLUS es de 8°C/46°F o más. Apriete completamente el botón entre el pulgar y el dedo. Aparecerá una línea azul y ON. En 5 minutos, coloque el Timestrip® PLUS por debajo de 6°C/43 °F durante un mínimo de 1 hora. Esto armará el indicador para que pueda comenzar a monitorear la temperatura. Si el artículo o la tarjeta de transporte ya está por debajo de 6°C/43°F, el indicador se puede pegar directamente después de la activación. En el improbable caso de que un indicador se muestre en azul antes de activarlo, no es necesario ponerse en contacto con el servicio de atención al cliente. Simplemente deséchelo y tome uno nuevo. Siempre se proporcionan 1 o 2 productos por 100 unidades de forma gratuita.

2 Monitoreo: Una vez que el Timestrip® PLUS esté armado, mientras las temperaturas se mantengan por debajo de 8°C/46°F, el tinte azul no progresará a la ventana blanca. No se ha producido ningún incumplimiento.

3 Incumplido: Cada vez que la temperatura supera los 8°C/46°F, el tinte azul se moverá a través de la ventana blanca y registrará el tiempo acumulado transcurrido en el incumplimiento. El progreso del tinte azul es irreversible pero se detendrá cada vez que la temperatura baje a 6°C/43°F o menos.

1 Activación: Esto es posible solo cuando la temperatura del Timestrip PLUS es de 38°C/100°F o más. Es posible que tengas que subir la temperatura para activarlo. Apriete completamente el botón entre el pulgar y el dedo. Aparecerá una línea azul y ON. En 5 minutos, coloque el Timestrip® PLUS por debajo de 34 °C/93 °F durante un mínimo de 1 hora. Esto armará el indicador para que pueda comenzar a controlar la temperatura. Si el artículo o la tarjeta de transporte ya está por debajo de 34°C/93°F, el indicador se puede pegar directamente después de la activación En el improbable caso de que un indicador se muestre en azul antes de activarlo, no es necesario ponerse en contacto con el servicio de atención al cliente. Simplemente deséchelo y tome uno nuevo. Siempre se proporcionan 1 o 2 productos por 100 unidades de forma gratuita.

2 Monitoreo: Una vez que el Timestrip® PLUS esté armado, mientras las temperaturas se mantengan por debajo de 38 °C/100 °F, el tinte azul no progresará a la ventana blanca. No se ha producido ningún incumplimiento.

3 Incumplido: Cada vez que la temperatura supera los 38°C/100°F, el tinte azul se moverá a través de la ventana blanca y registrará el tiempo acumulado transcurrido en el incumplimiento. El progreso del tinte azul es irreversible pero se detendrá cada vez que la temperatura baje a 34°C/93°F o menos.